

Ecole maternelle Le Blé en Herbe

4 avenue Montaigne
31 830 Plaisance du Touch

Préparation conseil d'école du 18 octobre 2022

réunion travaux du 4 octobre 2022 Mme Belmonte, Mme Fabry, Mme Feuillé, Mme Picaut, M. Virenque, Mme Paragot

TRAVAUX demandés	Réponses 9 nov 2020	Réponses 8 février 2021	Réponses 7 juin 2021	Réponses oct 2021	Réponses février 2022	Réponses 23 mai	Réponses 4 octobre 2022		
<ul style="list-style-type: none"> Couvrir la totalité du préau Toit transparent ? puits de lumière devant la classe 3 Murs pour afficher (tableaux) Espaces de rangement pour tout le matériel de cour (au niveau des poteaux par exemple) Cabane en bois au fond du jardin ? 	<p>Proposé au budget 2021 Demande d'une réponse au prochain conseil d'école.</p>	<p>Budget 2022 Réflexion en cours 1^{ère} réunion ce matin.</p> <p>Pour l'état des lieux et liste des demandes 175000 euros alloués Dont 120000 pour toiture école 3 pommes</p>	<p>RDV 14 juin pour un point sur les investissements (cour école + local poubelle, sanitaires Kergomard, clôture Rivière)</p>	<p>Projet à élaborer avec parc + préau + cour Budget 2022 de 150000 euros à arbitrer avec travaux autres écoles</p>	<p>Préau travaux été 2022</p>	<p>aménagements cour et préau à voir avec investissements, réunion du 13 juin</p>	<p>Préau : fait, à réparer : fuites → action services techniques</p> <p>nb : la gouttière de l'ancien préau a été réparée courant octobre</p> <p>un banc va être installé autour du poteau central</p>		
<ul style="list-style-type: none"> Refaire le sol de la cour avec évacuation de l'eau, bétonner/remblayer les virages de la piste cyclable (enlever les angles droits) et retracer les jeux au sol (préservé les arbres) Attention le sol bouge sur la piste cyclable et le béton se soulève Bordure : à régulariser. Remettre du ciment ou de la terre dans les virages 							<p>à voir lors de la réunion du 13 juin</p>	<p>Le sol de la cour n'a pas été réparé, les ornières des angles non plus : cela sera à redemander au budget 2023</p> <p>Les bordures ont été repeintes en blanc</p>	
<ul style="list-style-type: none"> Installer un local fermé derrière le préfabriqué pour stocker les vélos de cour. 	<p>A représenter au budget 2021</p>							<p>à voir lors de la réunion du 13 juin</p>	<p>action : redemander à Mr Cormary</p>
<ul style="list-style-type: none"> Local pour isoler les 4 poubelles stockées à l'entrée 	<p>Validation définitive de l'emplacement du local en cours</p>					<p>Local poubelle : emplacement vu</p>		<p>été 2023</p> <p>Travaux en 2023</p>	<p>Budget été 2023</p>

TRAVAUX demandés	Réponses 9 nov 2020	Réponses 8 février 2021		Réponses oct 2021	Réponses février 2022	Réponses 23 mai	Réponses 4 octobre 2022
Installer un autre rack à vélo à l'entrée de l'école	1 ^{ère} demande				3 racks à vélos de 10 places en commande (1 devant, 1 côté ALAE, 1 côté piscine)		1 seul rack de 5 places a été commandé et sera installé devant le portail de l'entrée principale
<ul style="list-style-type: none"> Réaliser un petit auvent à l'entrée du préfabriqué ALAE et salle des maîtres : lorsqu'il pleut, cela mouille à l'intérieur 	1 ^{ère} demande			Petit auvent à voir lors de la réunion investissement		à voir commission du 24/05/2022	reporté à la commission demandes pour le budget 2023
<ul style="list-style-type: none"> Espaces verts, fleurir les abords de l'école 		Demande en cours auprès des services techniques	En cours : un devis est établi pour le BP2022, comme pas de ligne budgétaire disponible, ni de végétaux, donc ce n'est plus la saison pour effectuer les plantations	Faire des propositions Attention à la maintenance (à signaler aux services techniques)	Faire des demandes	Demandes faites le 17 mars 2022 : problème des essences gourmandes en eau	A revoir lors de l'aménagement local poubelle
<ul style="list-style-type: none"> Réparer les stores neufs des classes 6, 7, dortoir et porte d'entrée salle de jeux Rideaux sur les fenêtres hautes en classe n° 5 	Rideaux dortoir et salle de jeux seront réalisés avant la fin de l'année, les autres l'année prochaine. Marché en cours pour l'ensemble des écoles	En cours pour la salle de jeux Reporté pour les autres Traités de manières différentes	Devis pour dortoir Devis pour volet roulant cl5 et porte d'entrée salle de jeux Attente d'accord de budget	Stores à voir lors de la réunion investissement Rideaux classe 5 : à faire	Store salle de jeu : en cours	Les volets roulants du dortoir des PS ont été changés à voir lors de la réunion du 13 juin	rideaux classe 5 en commande ainsi que stores bureau et rideaux classe 1
<ul style="list-style-type: none"> Réaliser des placards dans les classes 4 et 6 de Mmes Beauclair et Payro Les envisager pour les classes 1 et 2 de Mmes Berjaud et Paragot 	Proposition en cours	Budget 2021	Pose à Toussaint ou Noël 2021, marché non notifié à ce jour environ 4500 euros par placard)	vacances de Noël classe 4 et 6 classe1 et 2 budgets 2022	Fait cl 4 et 6 projet placards annulé cl 1 et 2		demandes de rangements alternatifs en juin sur l'investissement mobilier de classe : refusé car non prioritaire, redemander en janvier 2023

TRAVAUX demandés	Réponses 9 nov 2020	Réponses 8 février 2021	Réponses 7 juin 2021	Réponses oct 2021	Réponses février 2022	Réponses 23 mai	Réponses 4 octobre 2022
<ul style="list-style-type: none"> • Câbler en RJ45 (internet) les classes non encore câblées (cl 1, 2, 4 et 6) • Ou prévoir un forfait téléphone mobile 	A étudier	Budget 2021 GS en priorité	Visite de M. Zagari semaine du 24 mai pour programmer les besoins Demande de clé 4g ou de câblage pour les classes non câblées cl6 cl1 et cl2	Câblage prévu uniquement classes de GS Clé RJ 45 budget fonctionnement école	classes non câblées : voir réunion en mai ?	poser le point lors de la réunion du 13 juin	<i>pas de réponse à demander à nouveau lors de la commission technique du 30 novembre 2022</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Equiper les classes en ordinateur + vidéoprojecteur 	-	Cf. réunion du 18 janvier 2021 → équipement des classes de GS	Classes de GS Rentrée 2021 Equipement pendant les vacances, demande de rabats de tableaux ardoise ou blancs et de remplacement des tableaux ardoise	Classes de GS non équipée, en attente d'un matériel de substitution pendant les vacances de Toussaint (ordinateur + liseuse)	3 Classes de GS équipement et câblage OK		<i>à demander à nouveau lors de la commission technique du 30 novembre 2022</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Crépir le mur extérieur de la porte bouchée et protéger le compteur d'eau cour devant la classe 6 • • 	1 ^{ère} demande	Crépi en 2021 Compteur enlevé, portillon prochainement placé	A planifier par les Services Techniques : la porte murée et enduite de ciment sera peinte	Fait en régie au cours du prochain semestre	<u>peinture du compteur d'eau déplacé</u>	noté par Mme Sicard: à voir avec les Services Techniques	<i>pas fait</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Aménagement parking 					parents doivent faire une proposition	proposition faite par les parents, étude à mener avec les ST et l'urbanisme	<i>Voir Monsieur Delpech : demande d'un calendrier</i>

ACHATS demandés	Réponses 14 nov	Réponses 5 mars	Réponses 18 juin	Réponses oct 2021	Réponses fev 2022	Réponses 23 mai 2022	Réponses 4 octobre 2022
Equipement informatique : <ul style="list-style-type: none"> • Un lot de tablettes numériques et/ou • Un tableau numérique + ordinateur 		<i>Réception d'un vidéoprojecteur</i>	<i>Doit être représenté au budget 2021</i>	<i>Sera discuté en décembre avec les directeurs sur le budget informatique</i>	<i>la mairie rappelle qu'un petit vidéo-projecteur a été acheté pour chaque école (école + Alae)</i>	<i>à voir lors de la réunion du 13 juin</i>	<i>Demander du matériel reconditionné à Monsieur Zagarry</i>
Changer le tableau d'affichage côté ALAE pour les parents d'élèves	-	<i>1^{ère} demande</i>	<i>La demande sera prise en compte en janvier mais n'avait pas été notée</i>	<i>La demande sera prise en compte en janvier mais n'avait pas été notée</i>		<i>à voir lors de la réunion du 13 juin</i>	<i>On ne sait pas si le tableau d'affichage a été changé</i>

Synthèse et réponses du 23/05/2022

- Observation de la « décharge sauvage » devant l'école ? : les services techniques devaient réfléchir pour éviter ça
Le CCST s'était engagé, des containers ont été enlevés. On constate encore des dépôts sauvages (manque de civisme). Une demande de panneau interdiction pourra être apposé.
L'étude du local poubelle prévu en 2023 en face de la cantine, le long du couloir de bus devrait permettre une amélioration sur ce point.
- Aménagement demandés suite à changement de préau
La commission du 24 mai va donner les modalités de la démolition et de la reconstruction du préau (le coût est de 60K€). La demande pour la cabane et les aménagements devra être reformulée le 13 juin, lors de la réunion investissements avec les services techniques.
- Réfection sol de la cour et piste cyclable (dangereux)
Même chose pour la réfection de la cour : demande à reformuler lors de la réunion investissements du 13/06/2022. En attendant, une solution moins onéreuse qui permettrait d'éviter les chutes des enfants serait de peindre en jaune les bordures qui dépassent (Demande va être proposée par Mme Sicard aux services techniques)
 - piste cyclable dans la cours dangereuse des bordures hautes à certains endroits (proposition les peindre en fluo) et dans les angles la terre est creusée risque de chute quelles solutions à moindre coût ?
 - Réponse de Mr CORMARY : « nous en avons effectivement parlé, dans le cadre d'une rénovation complète de la cours, intégrant Préau, Abri à Vélo, réfection des enrobés et des pistes... mais le budget en a décidé autrement. Donc faute de ligne budgétaire, je ne sais pas que te répondre. J'irai sur place me rendre compte ».
 - Mairie** : Il est venu à l'école le 27 mai, nous n'avons pas encore son retour.
- local pour rangement vélos
Demande à reformuler lors de la réunion investissements du 13/06/2022
En parallèle, une solution va être envisagée en utilisant le budget investissement de l'école (achat d'un abri tout prêt)
par exemple chez Manutan page 931 du catalogue

 A105688 Documents techniques	Type MODULE D'EXTENSION	Nb de places 6	Profondeur hors tout (m) 1.05 m	2 755,00 € L'unité
	Intitulé du produit Abri cycles demi-lune	Marque Mottez	Conditionnement L'unité	
Modèle Abri cycles fermé	Longueur hors tout (m) 5.96 m	Hauteur hors tout (m) 2.38 m	Paroi matériau Barreaudage : tube galvanisé à chaud Ø 25 mm / Joue de fond et arrière : plexiglass 6 mm	
Toiture matériau Polycarbonate	Armature matériau Acier	Finition Galvanisée	Emballage recyclable Oui - 100 %	
Produit recyclable Oui - 100 %	Origine produit Fabriqué en France			



- Racks à vélos : réponses de février 3 racks à vélos de 10 places en commande (1 devant, 1 côté ALAE, 1 côté piscine)
Cela va être étudié lors de la commission mairie du 24/05/2022 . Cela ne fait pas partie du budget alloué à l'école (cf urbanisme, service écologie)

Si cela n'est pas validé le 24/05, la demande devra être reformulée lors de la réunion investissements du 13/06/2022. Des photographies pourront être envoyées pour appuyer cette demande (racks à vélos actuels insuffisants)

- Auvent devant le préfabriqué et un autre devant l'accueil alae (2 auvents demandés, type marquise)
Demande à reformuler lors de la réunion investissements du 13/06/2022



Abri fumeurs design 2 m²

Réf. A034774 | Partagez | Besoin d'un devis ?



Dédiez un espace spécifique et sympathique aux fumeurs

- Abri élégant et discret de type auvent.
- Très bonne résistance aux intempéries.

↓ Description complète



MOTÉZ

909,00 € HT

1 090,80 € TTC

L'unité

✓ Livré par notre fournisseur

📦 Livré entre le 17 juin et le 21 juin

- 1 +

Ajouter au panier

🛡️ Paiement sécurisé par Ogone

📦 Livraison offerte dès 200 € HT

- Espaces verts : fleurir les abords de l'école, une liste avait été demandée lors du dernier CE, les enseignantes ont envoyé cette liste
Une concertation doit avoir lieu entre les enseignantes et le service espaces verts pour travailler sur les essences non gourmandes en eau. Un message va être envoyé dans ce sens à Mr Virenque du service éducation et Mr Rohner des espaces verts.
- robinets trop hauts classe 5 devaient être baissés (la modification aurait dû être faite par les services techniques)
Mme Sicard va rappeler cette action aux services techniques.
 - Classe 5 baisser les robinets qui sont trop hauts et éclaboussent les enfants (les mettre à la même hauteur que classe 4 , cette demande date du début d'année)
→ réponse de Mr CORMARY : « nous allons l'intégrer au planning de cet été en Régie ».
- Rideaux ou stores à installer sur fenêtres hautes classe 5 de Mme Bley et bureau directrice

- Crépiner le mur extérieur de la porte bouchée et protéger le compteur d'eau cour devant la classe 6 (devait être fait par les services techniques)
Le compteur d'eau a été déplacé.
Le crépissage est fait, il doit être peint. Mme Sicard va rappeler cette action aux services techniques.
 - crépissage extérieur à repeindre sur la porte murée classe donnant sur la crèche, devait être fait en régie en 2021 ? + passage rotofil plus souvent dans cette espace derrière le petit portail
→ Réponse de Mr CORMARY : « effectivement, je n'ai pas maintenu cette opération non prioritaire au vu des absences et de la charge de travail par rapport aux demandes du moment. Et c'est tout aussi vrai que je ne l'ai pas reporté en 2022... je vais voir ce qui est encore envisageable, sinon ce sera en 2023 ».

- problème des climatiseurs : Mme Sicard va rappeler cette action aux services techniques.
 - besoin d'un réducteur pour classe 4 de Mme Beauclair

 - besoin d'un tuyau pour classe 5 de Mme Bley

 - trou évacuation à faire classe 1 de Mme Paragot

 - climatiseurs Mme Berjaut et Mme Paragot ? Ils sont à l'école (cf salle des maîtres ou salle de motricité)

 - Vérifier les piles de la télécommande du climatiseur du dortoir des MS : Mme Paragot a rapporté des piles de chez elle car le magasinier n'avait plus de piles en stock.

- Aménagements parking: les parents ont envoyé leur projet à la mairie
Une concertation doit avoir lieu entre Monsieur Delpech et les parents. Il faut avoir une vue globale incluant le circuit des bus et camions poubelles.
Les besoins des usagers sont : un chemin pour piétons et une piste cyclable sécurisés pour accéder aux 2 écoles.

EFFECTIFS

cf tableaux fournis par la mairie lors de la réunion. Peut-on être assurés que les zones tampons ne bougeront pas pour l'école du Blé en herbe d'ici le 3 juin (date de réunion directeurs/mairie) ?

D'après Mme Sicard, le tableau avec les nouvelles zones tampons sera pérennisé (pas de zones tampons pour les écoles du Blé et de Daudet).

○